





Produktegenskaber

- til hurtig og nem udlæsning af målepunkter via CONTROL-PLUS håndholdt måleenhed
- egnet til tilslutning af målearmaturerne og -komponenterne Figurerne 138 AG, 138 00 006, 628 0G, T5100 140 00
- egnet il vægmontering

Ordrenr.	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Vægt (kg)
1380001100	38	98	71	64	0,18

Tilbehør

- Temperatursensor Pt1000, Figur T5100 140 00
- Kabel M12x1 med løse ledninger, Figur 138 00 012

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe