





Productkenmerken

- voor snel en eenvoudig uitlezen van meetpunten middels het CONTROL-PLUS handmeetapparaat
- geschikt voor de aansluiting van sensoren en meetcomponenten figuur 138 4G, 138 00 006, 628 0G, T5100 140 00
- geschikt voor montage op de wand



Bestelnr.	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Gewicht (kg)
1380001100	38	98	71	64	0,18

Accessoires

- Temperatuursensor Pt 1000, figuur T5100 140 00
- Kabel M12x1 met losse draden, figuur 138 00 012