




Produktegenskaber

- til hurtig og nem udlæsning af målepunkter via CONTROL-PLUS håndholdt måleenhed
- egnet til tilslutning af målearmaturerne og -komponenterne Figurerne 138 AG, 138 00 006, 628 0G, T5100 140 00
- egnet il vægmontering



Bestillingsnr.	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kg
1380001100	38	98	71	64	0,18

Tilbehør

- Kabel M12x1 med løse ledninger, Figur 138 00 012
- Temperatursensor Pt1000, Figur T5100 140 00