





Caractéristique du produit

- pour une lecture rapide et facile des points de mesure en utilisant l'appareil de mesure portatif CONTROL-PLUS
- convient au raccordement des dispositifs de mesure et des composants de mesure Figures 138 4G, 138 00 006, 628 0G, T5100 140 00
- convient au montage mural



Numéro de commande	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Poids (kg)
1380001100	38	98	71	64	0,18

Accessoires

- Sonde de température Pt1000, Figure T5100 140 00
- Câble M12x1 avec torons libres, Figure 138 00 012